カメラ設定説明書 R-002407

XCM2040SAT2

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLB


サポートする機能

取り込みモード名称	対応カメラ機能名称	備考
(ファースト呼称)		
ノーマル(通常)入力	フリーラン露光モード	露光時間はカメラコントロールソフトウェアに
		て設定
トリガ入力	外部トリガ(トリガレベル)	露光時間は外部トリガのHighの時間にて設定
	露光モード	


各モード共通の設定

カメラメーカーの提供するカメラコントロールソフトウェアを使用するか、弊社ライブラリ製品に用意された 通信用 API を使用して設定を行う必要があります。

以下、メーカー提供のコントロールソフトウェア、 "CLISBeeCtrl" を使用した場合の設定を示します。




カメラ設定説明書 R-002407



取り込みモードに依存する設定

〇 ノーマル入力の場合



カメラ設定説明書 R-002407

〇 トリガ入力の場合



その他デフォルトで使用可能です。

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 (NED) 様より提供される取扱説明書、「取扱説明書ラインスキャンカメラ型式: XCM2040SAT2」を参照してください。

留意事項

〇露光時間

本カメラは露光時間のデフォルトが1974に設定されています。

従って、デフォルトのままノーマルモードで取り込むと、1 ラインのスキャン周期が $200\,\mu$ s になります。 最短時間で取込みたい場合は、この値を 268 に設定する必要がありますのでご注意ください。